

perenió®

**PECSS01**

**Smoke Sensor**

**Füstérzékelő**

Quick Start Guide


Gyors üzembe helyezési  
útmutató



**Perenió Smart:**  
Building Management  
System



**perenió.com**



① EN Test Button - Indicator

② EN Smoke detector

③ EN Reset button

④ EN Mounting bracket

HU Teszt gomb - jelzőfény

HU Füstérzékelő

HU Reset gomb

HU Rögzítő konzol



**GENERAL INFO**

Compatibility	iOS (12.0 and higher), Android (5.1 and higher)
Specification <sup>1</sup>	ZigBee HA 1.2 (Wireless connection distance: Up to 40m), battery operated (DC 3V, 1500mAh), high-decibel alarm (up to 85dB/3m), white color, mounting bracket, LED indicator, timely detection of smoke, alarm testing function, ultra-low power consumption, tool-free installation option. Dimensions: 60mm x 60mm x 49.2mm. Operating conditions: -10°C to +50°C, up to 95% RH (non-condensing)
Scope of Supply	PECSS01 Smoke Sensor, CR123A Battery, 2x Screws with Dowels, Reset Pin, 3M Mounting tape, Quick Start Guide, Warranty Card, Sticker
Warranty	2 years (Service life: 2 years)

**INSTALLATION AND CONFIGURATION<sup>2</sup>**

1. Make sure that the Perenio® Control Gateway or the IoT Router was pre-installed and connected to the network via Wi-Fi/Ethernet cable.
2. Unpack the Smoke Sensor, unfasten its mounting bracket and remove the battery insulating strip to power it on (The LED will blink). Fasten back the mounting bracket.
3. Log in to your **Perenio Smart** Account. Then, click on the "+" icon in the "Devices" tab and follow connection tips specified on the screen. Complete connection process.
4. Click on the sensor image in the "Devices" tab to manage its functionality.

**SAFETY OPERATION RULES**

The User shall observe recommendations on ceiling installation, as well as storage and transportation conditions, and working temperature ranges as specified in the Installation and Operation Manual. The device must not be installed outdoors or exposed to moisture, dust, marine air, etc. It is not allowed to drop, throw or disassemble the device, as well as attempt to repair it on one's own.

**TROUBLESHOOTING**

1. An alarm just after the sensor is powered on: High dust/vapor content. Clean the sensor or ventilate the room.
2. Short beeps or absent/faint alarm after the sensor is powered on: Low battery level of the sensor. Change the battery.
3. No alarm after pressing the test button: The battery is improperly inserted or low battery level. Observe the battery polarity or change the battery.

<sup>1</sup> This device is for indoor installation only.

<sup>2</sup> All information contained herein is subject to amendments without prior notification of the User. For current information and details on the device description and specification, connection process, certificates, warranty and quality issues, as well as the **Perenio Smart** app functionality, see relevant Installation and Operation Manuals available for downloading at [perenio.com/documents](http://perenio.com/documents). All trademarks and names herein are the property of their respective owners. See operating conditions and date of manufacture on the individual packaging. Manufactured by *Perenio IoT spol s r.o.* (Na Dlouhém 79, Ricany - Jazlovce 251 01, Czech Republic). Made in China.

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ**

Kompatibilitás	iOS (12.0 és újabb), Android (5.1 és újabb)
Jellemzők <sup>1</sup>	ZigBee HA 1.2 (vezeték nélküli távolság: 40 m-ig), akkumulátoros működés (3 V, 1500 mAh), nagy riasztási hangerő (85 dB/3 m-ig), fehér szín, szerelőkeret, LED, időszzerű füstérzékelés, sziréna teszt, ultra-alacsony energiafogyasztás fogyasztás, szerszám nélküli telepítés. Méretek: 60 mm x 60 mm x 49,2 mm. Működési feltételek: -10°C - +50°C, legfeljebb 95% relatív páratartalom (nem kondenzáló)
A szállítás tartalma	PECSS01 füstérzékelő, CR123A akkumulátor, 2x dugó csavarokkal, visszaállító tű, 3M szalag, gyors üzembe helyezési útmutató, jótállási jegy, matrica
Garancia	1 év (élettartam: 2 év)

**TELEPÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS<sup>2</sup>**

- Ellenőrizze, hogy a Perenio® Control Center vagy az IoT Router előre telepítve van-e és Wi-Fi/Ethernet kábelrel csatlakozik-e a hálózathoz.
- Csomagolja ki a füstérzékelőt, vegye le róla a tartóelemet és vegye le az akkumulátor szigetelő csíkját a bekapcsoláshoz (a jelzőfény villog). Csavarja rá a konzolt
- Jelentkezzen be a „Perenio Smart” mobilalkalmazás. Kattintson a „+” ikonra az „Eszközők” fülön, és kövesse a képernyőn megjelenő csatlakozási utasításokat. Végezze el a csatlakozási folyamatot.
- Az eszköz vezérléséhez kattintson a képre az „Eszközők” fülön.

**A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT SZABÁLYAI**

Vegye figyelembe a készülék menüjére történő felszerelésére, tárolására és szállítására vonatkozó ajánlásokat, valamint az érzékelő telepítési és üzemeltetési kézikönyvében meghatározott hőmérsékleti feltételeket. Ne telepítse a készüléket a szabadba, és ne tegye ki nedvességnek, pomak, tengeri levegőnek stb. Ne dobja le, dobja el, ne szerelje szét, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

**HIBAEHÁRÍTÁS**

- Riasztás bekapcsolás után azonnal: magas por-/gőzszint. Tisztítsa meg az érzékelőt, vagy szellőztesse ki a területet.
- Rövid hangjelzés vagy nincs/gyenge hangjelzés a bekapcsolás után: lemerült az elem. Cserélje ki az elemet.
- A teszt gomb megnyomása után nincs riasztás: az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve, vagy az akkumulátor lemerült. Ellenőrizze az akkumulátort.

<sup>1</sup> A készülék beltéri telepítésre szolgál.

<sup>2</sup> A jelen dokumentumban szereplő összes információ a felhasználók előzetes értesítése nélkül változhat. A naprakész információkat és az eszköz részletes leírását, valamint az eszköz csatlakoztatási folyamatának leírását, a tanúsítványokat, a minőségi kifogásokat és jótállási igényeket elfogadó vállalatokkal kapcsolatos információkat, valamint a „Perenio Smart” alkalmazás funkcióit az utasításokban találja, amelyek letölthetők a perenio.com/documents címen. Minden megemlíttett védjegy és azok megnevezése az illetékes tulajdonosok tulajdona. Az üzemeltetési feltételeket és a gyártás dátumát a csomagoláson feltüntetjük. Gyártó: „Perenio IoT spol s r.o.” (Csehország, Ricany – Jazlovce 251 01, Na Dlouchem, 79). Kínában készült.